



## Belangrijk advies voor een veilig gebruik

- » Let op voor hittebronnen, deze veroorzaken verminderde werklasten.
- » De last zachtjes hijsen of dalen – vermijd schokbewegingen.
- » Gebruik enkel originele Gunnebo onderdelen.
- » Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- » Verzinken is niet toegelaten.
- » Gebruik in een zure omgeving is niet toegelaten.
- » Scherpe kanten en bramen moeten verwijderd worden om inkervingen te voorkomen.

## Controle aanwijzing

- Voer regelmatig inspecties uit. Inspecties moeten uitgevoerd worden door een competent persoon, dewelke training heeft genoten, praktijkervaring heeft en wie de nodige instructies heeft gekregen om de nodige inspecties en onderzoeken uit te voeren. Kijk voor:
- » Gebogen, gekerfde, uitgesleten of gerokken componenten.
  - » Ernstige corrosie.
  - » Uitgeslepen delen en scheurtjes.
  - » Controleer of alle onderdelen goed functioneren.
  - » Vergrote gat- en keelopeningen.
  - » De slijtage mag niet meer dan 10% van de nominale afmeting bedragen.
  - » Indien een onderdeel bij de bovenstaande inspectie gebreken vertoont, moet het onmiddellijk uit bedrijf worden genomen.