



Montage met G-koppelshalm



Specifiek M advies

- » Elke vorm van lassen is verboden

Belangrijk advies voor een veilig gebruik

- » Let op voor hittebronnen, deze veroorzaken verminderde werklasten.
- » De last zachtjes hijsen of dalen – vermijd schokbewegingen.
- » Gebruik enkel originele Gunnebo onderdelen.
- » Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- » Verzinken is niet toegelaten.
- » Gebruik in een zure omgeving is niet toegelaten.
- » Scherpe kanten en bramen moeten verwijderd worden om inkervingen te voorkomen.
- » Indien u het product intensief en dicht tot de maximale veilige werklast wil gebruiken, raden wij aan een maat groter te gebruiken.

Controle aanwijzing

- Voer regelmatig inspecties uit. Inspecties moeten uitgevoerd worden door een competent persoon, dewelke training heeft genoten, praktijkervaring heeft en wie de nodige instructies heeft gekregen om de nodige inspecties en onderzoeken uit te voeren. Kijk voor:
- » Gebogen, gekerfde, uitgesleten of gerokken componenten
 - » ernstige corrosie.
 - » uitgeslepen delen en scheurtjes.
 - » controleer of alle onderdelen goed functioneren
 - » De slijtage van de masterlink mag in geen geval meer dan 10% van de originele afmeting bedragen
 - » De slijtage wordt gedefinieerd als de vermindering van de gemiddelde diameter gemeten in twee richtingen loodrecht op elkaar
 - » Als eender welke component afwijkingen vertoond zoals bovenstaande inspectie, moet het onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld.