

INSTRUCTIES OG

Montage 1: OG en G koppelschalm



Montage 2: OG en KLA met G koppelschalm



Belangrijk advies voor een veilig gebruik

- » Let op hittebronnen, deze veroorzaken verminderde werklasten.
- » De last zachtjes hijsen of dalen, vermijd schokbewegingen.
- » Gebruik enkel originele Gunnebo onderdelen.
- » Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- » Verzinken is niet toegelaten.
- » Gebruik in zure omgeving is niet toegelaten.
- » Scherpe kanten en bramen moeten verwijderd worden om inkervingen te voorkomen.

Controle aanwijzing

- Voer regelmatig inspecties uit. Inspecties moeten uitgevoerd worden door een competent persoon, dewelke training heeft genoten, praktijkervaring heeft en wie de nodige instructies heeft gekregen om de nodige inspecties en onderzoeken uit te voeren. Kijk voor:
- » Gebogen, gekerfde, uitgesleten of gerokken componenten.
 - » Ernstige corrosie.
 - » Uitgeslepen delen en scheurtjes.
 - » Controleer of alle onderdelen goed functioneren.
 - » Gaten en openingen die door gebruik vergroot zijn.
 - » Slijtage mag niet meer dan 10% van de nominale afmeting bedragen.
 - » Indien een component een defect vertoont zoals hierboven beschreven moet het onmiddellijk uit dienst genomen worden.